



Finger weg!



VISION ZERO.
NULL UNFÄLLE – GESUND ARBEITEN!

Finde die Fehler!



Begleitinformationen



Poster Nr. 02: „Finger weg!“

Bei den Postern der Comic-Serie „Sicher arbeiten mit Beton!“ handelt es sich um Fehler-Suchbilder. Hierbei sollen kritische Szenen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Transportbetonwerkes analysiert werden. **Das Poster „Finger weg!“ enthält die folgenden fünf Fehler:**



1. Sicherheitseinrichtung (Zaun) demontiert.
2. Sicherheitseinrichtung (Zaun) nicht vor Herabfallen gesichert.
3. Schutzbrillen fehlen.
4. Reparatur bei laufendem Betrieb („mal eben schnell“).
5. Unsachgemäße Aufbewahrung von Schrauben, Muttern und Werkzeug. Befestigungsmittel von Schutzeinrichtungen müssen an diesen verbleiben.

Weiterführende Informationen:

Die Befestigungsmittel von feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen an der trennenden Schutzeinrichtung oder an der Maschine müssen befestigt bleiben, wenn die trennenden Schutzeinrichtungen abgenommen werden. Durch diese Vorgabe soll das Risiko verringert werden, dass eines oder mehrere Befestigungsmittel beim Abnehmen der trennenden Schutzeinrichtungen verloren gehen.

Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien:

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung)
- DGUV Information 208-018 „Stetigförderer“
- DIN EN 620 „Stetigförderer und Systeme – Sicherheits- und EMV-Anforderungen an ortsfeste Gurtförderer für Schüttgut“
- § 218 „Festehende trennende Schutzeinrichtungen“ im „Leitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG“

www.sicher-arbeiten-mit-beton.de

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e. V., Kochstr. 6-7, 10969 Berlin