



Radlader: Vorsicht!



VISION ZERO.
NULL UNFÄLLE – GESUND ARBEITEN!

Finde die
Fehler!



Begleitinformationen



Poster Nr. 03: „Radlader: Vorsicht!“

Bei den Postern der Comic-Serie „Sicher arbeiten mit Beton!“ handelt es sich um Fehler-Suchbilder. Hierbei sollen kritische Szenen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Transportbetonwerkes analysiert werden. **Das Poster „Radlader: Vorsicht!“ enthält die folgenden sechs Fehler:**



1. Überhöhte Geschwindigkeit.
2. Rückfahrkamera defekt.
3. Schaufel im Sichtfeld.
4. Rückwärtsfahren ohne Blick nach hinten bei defekter Kamera.
5. Rechte Person ohne Warnweste trotz Dämmerung (Frage zur Tragepflicht ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung).
6. Rechte Person im Gefahrenbereich ohne Achtsamkeit (Nutzung des Telefons).

Weiterführende Informationen:

Sicherheitskurzgespräch (SKG) Nr. 025 „Sichere Nutzung von Handy & Co.“ und Nr. 029 „Sicher unterwegs – mit dem Auto“ der BG RCI.

Rückfahrkamera – Pflicht bei Radladern?

Nach der Betriebssicherheitsverordnung 1114 müssen die Betreiber ihre Gefährdungsbeurteilung bezüglich der Sicht an Erdbaumaschinen aktualisieren. Die meisten Erdbaumaschinen können die geltenden Anforderungen ohne Kamera-Monitor-System nicht erfüllen, sodass diese ggf. nachgerüstet werden müssen.

Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien:

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung)
- Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6) und der Unfallverhütungsvorschrift/DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
- DIN EN 474 „Erdbaumaschinen – Sicherheit“, Normenreihe (Teil 1 bis 12)
- Betriebssicherheitsverordnung (BekBS) 1114 „Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“ i. V. m. ISO 5006 „Sichtfeld – Erdbaumaschinen – Testverfahren und Anforderungskriterien“

www.sicher-arbeiten-mit-beton.de

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e. V., Kochstr. 6-7, 10969 Berlin