



Immer in Augenkontakt!



VISION ZERO.
NULL UNFÄLLE – GESUND ARBEITEN!

Finde die
Fehler!



Begleitinformationen



Poster Nr. 01: „Immer in Augenkontakt!“

Bei den Postern der Comic-Serie „Sicher arbeiten mit Beton!“ handelt es sich um Fehler-Suchbilder. Hierbei sollen kritische Szenen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Transportbetonwerkes analysiert werden. **Das Poster „Immer in Augenkontakt!“ enthält die folgenden sechs Fehler:**



1. Schutzbrille fehlt
2. Kommando ohne Achtsamkeit
3. Kein Augenkontakt zum Maschinenführer
4. Keine Sicherheitsschuhe
5. Fehlende Achtsamkeit des Maschinenführers
6. Holzleiter defekt und unzulässig (bei Leiterhöhe > 3m ist ein breiter Stand erforderlich).

Weiterführende Informationen:

Zum 01.01.2018 traten umfangreiche Normänderungen für alle Leitern in Kraft, welche als Anlegeleiter genutzt werden können und eine Länge von mehr als 3 Metern aufweisen. Die Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Standbreite der Leitern und sollen die Sicherheit der Arbeiten auf diesen Leitertypen erhöhen.

Siehe auch Sicherheitskurzgespräch (SKG) Nr. 21 „Leitern und Tritte“ der BG RCI.

Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien:

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung)
- Unfallverhütungsvorschrift/DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
- DGUV Vorschrift 36 „Hafenarbeit“
- DIN EN 131-1 „Leitern - Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße“

www.sicher-arbeiten-mit-beton.de

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e. V., Kochstr. 6-7, 10969 Berlin