



Alles im Blick?



VISION ZERO.
NULL UNFÄLLE – GESUND ARBEITEN!

Finde die
Fehler!



Begleitinformationen



Poster Nr. 04: „Alles im Blick?“

Bei den Postern der Comic-Serie „Sicher arbeiten mit Beton!“ handelt es sich um Fehler-Suchbilder. Hierbei sollen kritische Szenen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Transportbetonwerkes analysiert werden. **Das Poster „Alles im Blick?“ beinhaltet die folgenden vier Fehler:**



1. Boxen überfüllt / Statik der Lagereinrichtungen nicht beachtet.
2. Linke Person mit unzureichender PSA (Helm fehlt).
3. Aufenthalt im Gefahrenbereich bei aktiver Entladung.
4. Falsche Priorität (Stahlseil aufheben); kein „Blick fürs Ganze“.

Weiterführende Informationen:

Zusätzlicher Hinweis: Zwischen Schienensystemen bzw. beweglichen Fahrzeugen und anderen Bauten ist ein Mindestabstand von 50 cm erforderlich.

Relevante Gesetze, Normen und Richtlinien:

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung)

www.sicher-arbeiten-mit-beton.de

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e. V., Kochstr. 6-7, 10969 Berlin